

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tapejara, representado pelo Engenheiro Civil José Luiz Marsilio CREA-RS 181378, vem por meio deste apresentar o relatório fotográfico do trecho que está sendo pleiteada a recuperação e cascalhamento da estrada localizada na Linha Caravaggio, conforme se apresentado à seguir:



Foto 01 - localizada no P1 - Lat. 28° 5' 36,68" S / Lon. 52° 3' 50,70" O



Foto 02 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 39,21" S / Lon. 52° 3' 53,65" O



Foto 03 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 41,33" S / Lon. 52° 3' 59,55" O



Foto 04 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 40,99" S / Lon. 52° 4' 3,28" O



Foto 05 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 41,98" S / Lon. 52° 4' 9,61" O



Foto 06 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 41,38" S / Lon. 52° 4' 26,82" O



Foto 07 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 45,04" S / Lon. 52° 4' 41,45" O




Foto 08 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 49,64" S / Lon. 52° 4' 47,37" O



Foto 09 - localizada entre P1 e P2 - Lat. 28° 5' 56,84" S / Lon. 52° 4' 56,92" O



Foto 10 - localizada no P2 - Lat. 28° 5' 57,90" S / Lon. 52° 4' 59,54" O

Documento assinado digitalmente
 JOSE LUIZ MARSILIO
Data: 03/04/2024 15:08:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Luiz Marsilio
Engenheiro Civil - CREA-RS 181378

Tapejara, Março de 2024.